


Aðalskoðun leiksvæðis 2017



Nafn svæðis:	Þjórsárskóli
Heimilisfang:	Árnes
Sími:	4866100
Tengiliður:	Kristófer Tómasson

Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmd reglugerð 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim

Dagsetning skoðunar:	31.05.2017
Skoðunarmaður:	Einar Baldvinsson
Dagsetning úttektarskýrslu:	01.06.2017
Næsta skoðun fari fram fyrir:	Maí. 2018

Skýringar frávika og skammstafana

Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal
1	Annað (hvað?)		16	Festihætta	EN 1176-1: 4.2.7
2	Boltar	EN 1176-1: 4.2.5	17	Skemmdir	EN 1176-1 til 6
3	Breytingar	EN 1176-1: 4.2	18	Skrúfur	EN 1176-1: 4.2.5
4	Bönd	EN 1176-1: 4.2.12	19	Sæti	EN 1176-1 til 6
5	Dekk	EN 1176-2: 4.6/-6: 4.9	20	Tappar	EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4
6	Fallhæð	EN 1176-1: 4.2.8.1	21	Undirlag	EN 1177
7	Fallrými	EN 1176-1: 4.2.8.2.4/5	22	Útstæður hlutur	EN 1176-1: 4.2.5
8	Festingar	EN 1176-1: 4.2.5	23	Vantar	
9	Frísvæði	EN 1176-1: 4.2.8.2.3	24	Hreinlæti	EN 1176-7
10	Hentar ekki	Uppfyllir ekki lágmarkskröfur 1176	25	Viðhald	EN 1176-7
11	Hlutur laus	EN 1176-1: 4.2.14	26	Merkingar	EN 1176-1: 7
12	Keðjur	EN 1176-1: 4.2.13	27	Vantar upplýsingar frá rekstraraðila	EN 1176-1: 6
13	Lega	EN 1176-5 og 6	28	Ekki vitað	EN 1176-1: 7
14	Mál	EN 1176-1 til 6	29	Klemmihætta	EN 1176-1: 4.2.7
15	Samskeyti	EN 1176-1: 4.2.10	30	Aðgengi	EN 1176-1: 4.2.3
BG	Barnagaman		BS	Barnasmiðjan	
Lap	Lappset		Hag	Hags	
Ko	Kompan		Ei	Eibe	

Vettvangur og aðkoma			Aðstoðarbúnaður		
V1	Aðkoma/sjúkrabíll		A1	Hindranir	
V2	Göngustígur		A2	Girðingar	
V3	Plöntur		A3	Hlið	
V4	Rekstrarhandbók		A4	Skilti	EN 1176-7:2008:8.2.4
V5	Hreinlæti		A5	Ruslaílát	
V6	Niðurfall		A6	Lýsing/ljósastaur	
V7	Veggjakrot		A7	Grasflötur	
V8	Annað		A8	Aðrir þættir	

Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1: 7.

Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið framhjá skoðunarmanni á vettvangi.

Kynning

Þessi úttektarskýrsla varðar árlega skoðun á Grunnskóli Þjórsárskóli, 801 Selfoss. Úttektin byggir á vettvangskönnun sem gerð var 31.05.2017.

Yfirlýsing frá skoðunaraðila

Þessi úttekt byggir á ofangreindri vettvangskönnun og nær til þeirra atriða sem skoðuð voru samkvæmt meðfylgjandi lista.

Ef ætlunin er að dreifa afriti af niðurstöðum þessarar úttektarskýrslu til annarra aðila skal allri úttektaskýrslunni vera dreift.

Skoðunin var framkvæmd samkvæmt kröfum til hönnun leikvalla og leiksvæða samkv. skilgreiningu EN 1176-7 og reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim.

Skoðunar nr. LEIKV131021

BSI á Íslandi
Faggildur aðili nr. 22

Niðurstöður

Til að uppfylla kröfur varðandi öryggi leikvallatækja og leiksvæða þarf að lagfæra eftirfarandi athugasemdir. Þá þarf að fylgja öllum leiktækjum sem keypt verða staðfesting á gildri vottun um að þau uppfylli kröfur til hönnun leikvalla og leiksvæða samkv. skilgreiningu EN 1176 staðlaröðinni og reglugerð nr. 942/2002 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Þá sé tryggt að leiðbeiningum um uppsetningu og merkingu þeirra sé fylgt. Á þeim tækjum sem ekki eru tiltekin í skýrslunni fundust engin frávik.

Samantekt

Fjöldi leiktækja: 17

Fjöldi frávíka: 21

Hagsmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.




Frávik

Nr.	Atriði sem um ræðir	Tegund tækis:	Skýring fráviks	Áhætta	Úrbótum lokið
1	V4	Rekstrarhandbók	23-Vantar	L	
2	V5	Hreinlæti	24-Hreinlæti	L	
3	A4	Skilti	23-Vantar	L	
4	A5	Ruslálát	23-Vantar	L	
5	A6	Lýsing/ljósastaura r	1-Annað: Mála	L	
6	A8	Aðrir þættir	1-Annað: Mála,6-Fallhæð,14- Mál,16-Festihætta,20- Tappar,10-Hentar ekki	T	
7	Tæki 1	Borð	11-Hlutur laus,20-Tappar	L	
8	Tæki 2	Skúr	20-Tappar	L	
9	Tæki 3	Staurar	25-Viðhald	L	
10	Tæki 5	Borð	11-Hlutur laus	L	
11	Tæki 6	Borð	11-Hlutur laus,20-Tappar	L	
12	Tæki 7	Róla	20-Tappar,21-Undirlag	T	
13	Tæki 9	Róla	20-Tappar,21-Undirlag	T	
14	Tæki 10	Róla	20-Tappar,21-Undirlag	T	
15	Tæki 11	Klifurgrind	21-Undirlag	T	
16	Tæki 12	Klifurgrind	20-Tappar,21-Undirlag	T	
17	Tæki 13	Sparkvöllur	16-Festihætta,20-Tappar	L	
18	Tæki 14	Karfa	1-Annað: Mála,20-Tappar	L	
19	Tæki 15	Karfa	1-Annað: Mála	L	
20	Tæki 16	Karfa	1-Annað: Mála	L	
21	Tæki 17	Karfa	1-Annað: Mála,25-Viðhald	L	

Skilgreiningar á áhættu:

A = Á ekki við	L = Lágmarks-áhætta Laga fyrir næstu skoðun	M = Miðlungs-áhætta Lagfæra innan 6 mánaða	T = Talsverð áhætta Lagfæra innan 3 mánaða	H = Hámarks-áhætta Lagfæra eða fjarlægja tæki strax
-----------------------	---	--	--	--

Myndir af frávikum

Nr. frávíks	Mynd af svæði/tæki	Mynd af frávíki
1	Rekstrarhandbók	Rekstrarhandbók vantar
2	Hreinlæti	 <p>Grjótt</p>
3	Skilti	Skilti vantar sem uppfyllir staðal
4	Ruslálát	Ruslálát vantar
5	Ljósastaurar	 <p>Mála ljósastaura upp í 1,5 m</p>
6	Aðrir þættir	 <p>Fallhæð yfir 60 cm þarf dempanði undirlag</p>



Aðskotahlutir



Mála galvaníserað járn



Bil á ekki að vera á milli 8,9 og 23 cm.
Festihætta/HENGINGARHÆTTA



Mála galvaníserað járn upp í

1,5 m

		 <p>Boltar standa út úr róm</p>
<p>7</p>		<p>Bil á ekki að vera á milli 8,9 og 23 cm. Festihætta/HENGINGARHÆTTA Borð er laust</p>  <p>Boltar standa út úr róm</p>

8		 <p>Skrúfur stendur út</p>
9		 <p>Fúti</p>
10		<p>Borð er laust</p>



11



Boltar standa út úr róm









12



Vantar tappa



Undirlag er ekki í lagi,
gúmmímotta er eingöngu ætluð ofan á gras

13		 <p>Vantar tappa</p>  <p>Undirlag er ekki í lagi, gúmmímotla er eingöngu ætluð ofan á gras</p>
14		 <p>Vantar tappa</p>  <p>Undirlag er ekki í lagi, gúmmímotla er eingöngu ætluð ofan á gras</p>

<p>15</p>		 <p>Undirlag er ekki í lagi, gúmmimotta er eingöngu ætluð ofan á gras</p>
<p>16</p>		 <p>Vantar tappa</p>  <p>Undirlag er ekki í lagi, þarf að vera öryggismöl eða gúmmí</p>

17		 <p>Bil á ekki að vera á milli 8 og 25 mm fyrir ofan 60 cm hæð, festihætta (fingertrap)</p>
18		<p>Boltar standa út úr róm</p>  <p>Mála upp í 1,5 m</p>  <p>Vantar tappa</p>

19



Mála upp í 1,5 m



20



Mála upp í 1,5 m



21



Mála upp í 1,5 m



Viðhald - skökk